

Модуль системы питания

Комплектующие



Крепежный комплект

для токовых шин PSM

Без прокладки кабеля

Для		Арт. № DK
TS	для жесткого монтажа	7856.011
TE	для жесткого монтажа	7000.684

С прокладкой кабеля

Для		Арт. № DK
TS	для жесткого монтажа	7856.022
	подвижный, свободного доступа к 19" плоскости	7856.023



Кабель подключения/соединительный кабель

для шины-PSM

Кабель подключения, 3-фазный			
	Длина	Кол-во	Арт. № DK
CEEkon 5-пол./16 A	3 м	1 шт.	7856.025
Кабель подключения, 1-фазный			
CEEkon 3-пол./16 A	3 м	1 шт.	7856.026
Кабель подключения, ИБП, 1-фазный			
C14/X-Com 10 A	3 м	1 шт.	7856.027
C20/X-Com 16 A	3 м	1 шт.	7856.030
Кабель подключения C19/C20			
16 A	2 м	1 шт.	7200.217
Соединительный кабель C13/C14			
16 A	0,5 м	2 шт.	7856.014



Фиксатор кабеля PSM

для всех модулей с разъемами EN 60 320 C13

Благодаря фиксатору все кабели потребителей защищены от случайного отсоединения от питания. На один кабель необходимы две блокировочные рейки.

Исполнение	Кол-во	Арт. № DK
Блокировочные рейки	20 шт.	7856.013



Комплектующие:

Оптимальная блокировка штекера гарантируется только при использовании кабеля подключения DK 7856.014, см. страницу 386.



Измерительный модуль PSM

Используется для измерения мощности подключенных PSM или при первичной установке.

Используется с токовой шиной PSM: DK 7856.010, DK 7856.020, DK 7856.008.

Указание:

Детальная информация, см. шину PSM с измерением, страница 384.

Кол-во	Арт. № DK
1 шт.	7856.019



Защита от перенапряжения PSM

Включается перед токовой шиной.

- Защита с высокой чувствительностью
- Подключение:
 - Разъем Wago X-Com
 - Штекер Wago X-Com

Защита от перенапряжения	Кол-во	Арт. № DK
с выходным штекером	1 шт.	7856.170

Указание:

На каждый ввод необходима одна защита от перенапряжения.