

СВАРОЧНЫЕ МАСКИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ СВЕТОФИЛЬТРОМ

Сварочные маски необходимы для предохранения глаз и лица рабочего во время работы со сварочным аппаратом от:

- опасного оптического излучения;
- частиц расплавленного металла и горячих твердых частиц;
- теплового излучения.

Главный элемент маски – автоматически затемняющийся светофильтр. Затемнение включается автоматически при начале сварки, что позволяет легко контролировать начало сварки и предотвратить ослепление глаз.



MC-1



MC-2



MC-3

Модель	MC-6	MC-4	MC-1	MC-2	MC-3	MC-5	MC-5M
Размеры смотрового окна, мм	90x35	90x35	92x42	92x42	92x42	100x60	100x95
Индикация разряда батареи	Нет	Нет	Нет	Есть	Есть	Есть	Есть
Функция «TEST»	Нет	Нет	Нет	Есть	Есть	Есть	Есть
Режим Резки	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Есть	Есть
Режим «шлифовка»	Нет	Нет	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Регулировка чувствительности	Нет	Нет	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Регулировка времени задержки	Нет	Нет	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Пропускание ультрафиолета	$\leq 0,00006\%$ на $\lambda=313\text{nm}$; $\leq 0,00006\%$ при $\lambda=365\text{nm}$						
Пропускание ИК-излучения	$\leq 0,003\%$ при λ от 780nm до 1300nm; $\leq 0,009\%$ при λ от 1300 до 2000nm						
Светлое состояние (DIN)	4						
Темное состояние (DIN)	11	11	9-13	9-13	9-13	9-13	9-13
Темное состояние (DIN) при напряжении аккумулятора 2,3В (севшие аккумуляторы)	10	10	9-13	9-13	9-13	9-13	9-13
Режим резки (DIN)	Нет					5-9	5-9
Время переключения, мс	1,2 (+20 °C)	1,2 (+20 °C)	1,2 (+20 °C)		0,7 (+20 °C)	0,3 (+20 °C)	
Задержка открытия, с	0,6	0,6	0,1-0,6	0,1-0,6	0,1-0,6	0,03-0,4	0,03-0,4
Вес, г	450	440	500	500	500	600	500
Артикул	65/60	65/34	65/13	65/14	65/15	65/57	65/76



MC-4



MC-5



MC-5M



MC-6