

## Переходники для полустационарных циркулярных пил



Переходник пылеотвода  
Для GCM 10 S Professional

|   |               |     |   |   |        |
|---|---------------|-----|---|---|--------|
| - | 2 600 499 071 | P0b | 1 | 1 | 316316 |
|---|---------------|-----|---|---|--------|



Переходник пылеотвода  
Для GCM 10; GKG 24 V Professional

|   |               |     |   |   |        |
|---|---------------|-----|---|---|--------|
| - | 2 608 601 171 | P0b | 1 | 1 | 274074 |
|---|---------------|-----|---|---|--------|

## Матерчатый мешок для пыли



Пылесборный мешок для перфораторов с пылеотсосом  
Для GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional

|  |               |     |   |   |        |
|--|---------------|-----|---|---|--------|
|  | 2 605 411 044 | P0b | 1 | 1 | 069717 |
|--|---------------|-----|---|---|--------|



Пылесборный мешок для ленточных шлифмашин  
Для GBS 75 AE Set Professional; PBS 75; PBS 75 E

|  |               |     |   |   |        |  |
|--|---------------|-----|---|---|--------|--|
|  | 1 605 411 025 | P1d | 1 | 1 | 008389 |  |
|--|---------------|-----|---|---|--------|--|



Пылесборный мешок  
Для GCM 8 S; GTM 12 Professional; PCM 8 S

|  |               |     |   |   |        |  |
|--|---------------|-----|---|---|--------|--|
|  | 2 605 411 222 | P1d | 1 | 1 | 422529 |  |
|--|---------------|-----|---|---|--------|--|

Пылесборный мешок для торцовочных пил  
Для GCM 10; GKG 24 V Professional

|  |               |     |   |   |        |  |
|--|---------------|-----|---|---|--------|--|
|  | 2 605 411 187 | P0b | 1 | 1 | 274067 |  |
|--|---------------|-----|---|---|--------|--|