


Руководство по эксплуатации УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед эксплуатацией внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Храните данное руководство в течение всего срока службы изделия. Актуальное руководство по эксплуатации смотрите на сайте www.grinda.ru.

Устройство

1. Полотно скребка
2. Планка жесткости
3. Штанга телескопическая
4. Комплект крепежа




Комплектация	39945
Полотно скребка	1 шт.
Штанга телескопическая	1 шт.
Планка жесткости	2 шт.
Болт М4,5х20	2 шт.
Болт М4,5	3 шт.
Шайба 4,5	3 шт.
Болт М4,5х30	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.


Технические характеристики	39945
Материал рукоятки	алюминий
Материал ковша	полипропилен морозостойкий
Конструктивная особенность	телескопическая ручка
Вес	2 кг
Ширина скребка	620 мм

Сборка

Ослабить стяжную гайку верхней телескопической штанги и выдвинуть трубу, чтобы появилось отверстие.




Нажать кнопки на конце телескопической штанги и надеть полотно скребка до фиксации.



Крепление планок жесткости

1. Наживить планки жесткости на полотно с помощью болта М4,5х20, шайбы и гайки М4,5.
2. Закрепить планки жесткости на штанге с помощью болта М4,5х30, шайбы, гайки М4,5, после этого затянуть весь крепеж планок жесткости.



Регулировка длины телескопической ручки

- Ослабить стяжные гайки на телескопической штанге (поворот против часовой стрелки);
- Раздвинуть штангу на необходимую длину;
- Зафиксировать с помощью стяжных гаек на телескопической штанге (поворот по часовой стрелке).

