




Приварку петли поз. 2
производить после установки
серьги поз. 5

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
	<u>Детали</u>		
1	Уголок 90х90х7 ГОСТ 8509-86	1	2,9 кг
2	Петля		докум.
	Круг 16 ГОСТ 2590-71	1	3,407.1-143.8.6
	<u>Стандартные изделия</u>		
3	Болт М20х50		
	ГОСТ 7798-70	2	
4	Гайка М20		
	ГОСТ 5915-70	4	
5	Серьга СРС-7-17		
	ГОСТ 2725-78	1	

3.407.1-143.8.35

Накладка ОГ 12

Стандарт Масса Масштаб


Р

43


1:5

Лист Листов 1

СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ



Поз. 3



Приварку петли поз. 5
производить после установки
серьги поз. 6

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
	<u>Детали</u>		
1	Уголок 90х90х7 ГОСТ 8509-86	1	2,50 кг
2	Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-86	2	0,94 кг
3	Полоса 7х50 ГОСТ 103-76	1	0,88 кг
4	Круг 22 ГОСТ 2590-71	1	0,76 кг
5	Петля		ст. докум.
	Круг 16 ГОСТ 2590-71	2	3,407.1-143.8.6
	<u>Стандартные изделия</u>		
6	Серьга СРС-7-17		
	ГОСТ 2725-78	2	

3.407.1-143.8.36

Оголовок ОГ 13

Стандарт Масса Масштаб

Р

7.3

1:5

Лист Листов 1

СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ