




ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	ОГК-8,9,10 / ОПЗ	1
2	ЗДФ для ОГК-8,9,10	1
3	Болт М20 х 120	4
4	Шайба С20	12
5	Гройвер 20	4
6	Гайка М20	12

А (1 : 3)



ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	ОГК-3,4,5,6,7	1
2	ЗДФ для ОГК-3,4,5,6,7	1
3	Болт М20 х 75	4
4	Шайба С20	4
5	Гройвер 20	4
6	Гайка М20	4

В (1 : 3)

