


3 Банановые штекеры (только для малых напряжений)

158

0,8 - 2,5 мм²
42 В
I_N 20 А
для гнезда 4 мм Ø

9 - 11 мм / 0,39 дюйма


AWG 28 - 14




Код	Кол-во в компл.
Банановый штекер, для гнезда 4 мм Ø, смешанная цветовая гамма, 10 x каждого цвета - оранжевый, белый, черный, синий, желтый	
215-111	50
Банановые штекеры отдельный штекер	
Банановый штекер, для гнезда 4 мм Ø оранжевые 215-211 50	
Банановый штекер, для гнезда 4 мм Ø красные 215-212 50	
Банановый штекер, для гнезда 4 мм Ø черные 215-311 50	
Банановый штекер, для гнезда 4 мм Ø зеленые 215-411 50	
Банановый штекер, для гнезда 4 мм Ø желтые 215-511 50	
Банановый штекер, для гнезда 4 мм Ø белые 215-611 50	
Банановый штекер, для гнезда 4 мм Ø синие 215-711 50	
Банановый штекер, для гнезда 4 мм Ø серые 215-811 50	
Банановый штекер, для гнезда 4 мм Ø желто-зеленые 215-911 50	



Подключение проводника: полностью нажмите кнопку и вставьте зачищенный проводник в квадратное отверстие до упора, отпустите кнопку.



Банановый штекер используется в качестве тестового. На рисунке показан адаптер тестового штекера 209-170.



Габаритные размеры в мм