

Принадлежности для коронок

со стандартным переходником

Переходники служат для соединения коронок с электроинструментом. Bosch предлагает подходящий зажимной патрон для привода любого типа: 1/4", SDS-plus или сверлильные патроны — в ассортименте Bosch есть все.



Установка
центрирующего сверла.
Крепление винтом
с внутренним
шестигранником.

Ворачивание
резбовых
шпилек

Установка штифтов
в отверстия

Блокировка колпачка
отверткой

Принадлежности для коронок со стандартным переходником

Свойства изделия	Информация по заказу				
	Общая длина, мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки
	Шестигранный переходник с резьбой 1/2"-20UNF и центрирующим сверлом HSS-G (2 608 596 295) Раствор ключа 1/4" (6,35 мм), для Ø 14 мм, 9/16" - Ø 30 мм, 1 1/4"				
	-	2 609 390 586	PC1b	1	1
	Шестигранный переходник с резьбой 5/8"-18UNF и центрирующим сверлом HSS-G (2 608 596 295) Раствор ключа 1/4" (6,35 мм), для Ø 32 мм, 1 3/4" - Ø 76 мм, 3" (в металле до Ø 40 мм)				
	-	2 609 390 587	PC1b	1	1
	Шестигранный переходник с резьбой 1/2"-20UNF и центрирующим сверлом HSS-G (2 608 596 295) Раствор ключа 9,52 мм, для Ø 14 мм, 9/16"-Ø 30 мм, 1 1/4"				
	-	2 609 390 588	PC1b	1	1