





## КГЗК-Н-В-Кхх-0,048-(0,15-180)




## КГЗК-Н-В-Кхх-0,048-(15-180)



| Тип                                | H, мм | B, мм | Посадочное место кронштейна | d, мм | Масса, кг |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-----------|
| КГЗК-0,5-0,5-К80-0,048-(0,15-180)  | 500   | 500   | К80                         | 48    | 14        |
| КГЗК-0,5-0,5-К110-0,048-(0,15-180) | 500   | 500   | К110                        | 48    | 14        |
| КГЗК-0,5-0,5-К165-0,048-(0,15-180) | 500   | 500   | К165                        | 48    | 14        |
| КГЗК-0,5-1,0-К80-0,048-(0,15-180)  | 500   | 1000  | К80                         | 48    | 18        |
| КГЗК-0,5-1,0-К110-0,048-(0,15-180) | 500   | 1000  | К110                        | 48    | 19        |
| КГЗК-0,5-1,0-К165-0,048-(0,15-180) | 500   | 1000  | К165                        | 48    | 19        |
| КГЗК-1,0-1,0-К80-0,048-(0,15-180)  | 1000  | 1000  | К80                         | 48    | 21        |
| КГЗК-1,0-1,0-К110-0,048-(0,15-180) | 1000  | 1000  | К110                        | 48    | 21        |
| КГЗК-1,0-1,0-К165-0,048-(0,15-180) | 1000  | 1000  | К165                        | 48    | 22        |
| КГЗК-1,0-1,5-К80-0,048-(0,15-180)  | 1000  | 1500  | К80                         | 48    | 25        |
| КГЗК-1,0-1,5-К110-0,048-(0,15-180) | 1000  | 1500  | К110                        | 48    | 25        |
| КГЗК-1,0-1,5-К165-0,048-(0,15-180) | 1000  | 1500  | К165                        | 48    | 25        |
| КГЗК-1,0-2,0-К80-0,048-(0,15-180)  | 1000  | 2000  | К80                         | 48    | 28        |
| КГЗК-1,0-2,0-К110-0,048-(0,15-180) | 1000  | 2000  | К110                        | 48    | 29        |
| КГЗК-1,0-2,0-К165-0,048-(0,15-180) | 1000  | 2000  | К165                        | 48    | 29        |
| КГЗК-1,5-1,5-К80-0,048-(0,15-180)  | 1500  | 1500  | К80                         | 48    | 31        |
| КГЗК-1,5-1,5-К110-0,048-(0,15-180) | 1500  | 1500  | К110                        | 48    | 31        |
| КГЗК-1,5-1,5-К165-0,048-(0,15-180) | 1500  | 1500  | К165                        | 48    | 31        |
| КГЗК-1,5-2,0-К80-0,048-(0,15-180)  | 1500  | 2000  | К80                         | 48    | 34        |
| КГЗК-1,5-2,0-К110-0,048-(0,15-180) | 1500  | 2000  | К110                        | 48    | 35        |
| КГЗК-1,5-2,0-К165-0,048-(0,15-180) | 1500  | 2000  | К165                        | 48    | 35        |
| КГЗК-1,5-2,5-К80-0,048-(0,15-180)  | 1500  | 2500  | К80                         | 48    | 38        |
| КГЗК-1,5-2,5-К110-0,048-(0,15-180) | 1500  | 2500  | К110                        | 48    | 38        |
| КГЗК-1,5-2,5-К165-0,048-(0,15-180) | 1500  | 2500  | К165                        | 48    | 38        |
| КГЗК-2,0-2,0-К80-0,048-(0,15-180)  | 2000  | 2000  | К80                         | 48    | 40        |
| КГЗК-2,0-2,0-К110-0,048-(0,15-180) | 2000  | 2000  | К110                        | 48    | 41        |
| КГЗК-2,0-2,0-К165-0,048-(0,15-180) | 2000  | 2000  | К165                        | 48    | 41        |
| КГЗК-2,0-2,5-К80-0,057-(0,15-180)  | 2000  | 2500  | К80                         | 57    | 54        |
| КГЗК-2,0-2,5-К110-0,057-(0,15-180) | 2000  | 2500  | К110                        | 57    | 54        |
| КГЗК-2,0-2,5-К165-0,057-(0,15-180) | 2000  | 2500  | К165                        | 57    | 55        |
| КГЗК-2,5-2,5-К80-0,057-(0,15-180)  | 2500  | 2500  | К80                         | 57    | 62        |
| КГЗК-2,5-2,5-К110-0,057-(0,15-180) | 2500  | 2500  | К110                        | 57    | 62        |
| КГЗК-2,5-2,5-К165-0,057-(0,15-180) | 2500  | 2500  | К165                        | 57    | 62        |
| КГЗК-0,2-0,2-К80-0,048-(15-180)    | 200   | 200   | К80                         | 48    | 11        |
| КГЗК-0,2-0,2-К110-0,048-(15-180)   | 200   | 200   | К110                        | 48    | 11        |
| КГЗК-0,2-0,2-К165-0,048-(15-180)   | 200   | 200   | К165                        | 48    | 11        |
| КГЗК-0,2-0,5-К80-0,048-(15-180)    | 200   | 500   | К80                         | 48    | 13        |
| КГЗК-0,2-0,5-К110-0,048-(15-180)   | 200   | 500   | К110                        | 48    | 13        |
| КГЗК-0,2-0,5-К165-0,048-(15-180)   | 200   | 500   | К165                        | 48    | 14        |
| КГЗК-0,5-0,5-К80-0,048-(15-180)    | 500   | 500   | К80                         | 48    | 17        |
| КГЗК-0,5-0,5-К110-0,048-(15-180)   | 500   | 500   | К110                        | 48    | 17        |
| КГЗК-0,5-0,5-К165-0,048-(15-180)   | 500   | 500   | К165                        | 48    | 17        |
| КГЗК-0,5-1,0-К80-0,048-(15-180)    | 500   | 1000  | К80                         | 48    | 22        |
| КГЗК-0,5-1,0-К110-0,048-(15-180)   | 500   | 1000  | К110                        | 48    | 22        |
| КГЗК-0,5-1,0-К165-0,048-(15-180)   | 500   | 1000  | К165                        | 48    | 22        |
| КГЗК-1,0-1,0-К80-0,048-(15-180)    | 1000  | 1000  | К80                         | 48    | 28        |
| КГЗК-1,0-1,0-К110-0,048-(15-180)   | 1000  | 1000  | К110                        | 48    | 28        |
| КГЗК-1,0-1,0-К165-0,048-(15-180)   | 1000  | 1000  | К165                        | 48    | 28        |
| КГЗК-1,0-1,5-К80-0,048-(15-180)    | 1000  | 1500  | К80                         | 48    | 32        |
| КГЗК-1,0-1,5-К110-0,048-(15-180)   | 1000  | 1500  | К110                        | 48    | 32        |
| КГЗК-1,0-1,5-К165-0,048-(15-180)   | 1000  | 1500  | К165                        | 48    | 33        |
| КГЗК-1,0-2,0-К80-0,048-(15-180)    | 1000  | 2000  | К80                         | 48    | 37        |
| КГЗК-1,0-2,0-К110-0,048-(15-180)   | 1000  | 2000  | К110                        | 48    | 37        |
| КГЗК-1,0-2,0-К165-0,048-(15-180)   | 1000  | 2000  | К165                        | 48    | 37        |
| КГЗК-1,5-1,5-К80-0,048-(15-180)    | 1500  | 1500  | К80                         | 48    | 38        |
| КГЗК-1,5-1,5-К110-0,048-(15-180)   | 1500  | 1500  | К110                        | 48    | 38        |
| КГЗК-1,5-1,5-К165-0,048-(15-180)   | 1500  | 1500  | К165                        | 48    | 39        |
| КГЗК-1,5-2,0-К80-0,048-(15-180)    | 1500  | 2000  | К80                         | 48    | 43        |
| КГЗК-1,5-2,0-К110-0,048-(15-180)   | 1500  | 2000  | К110                        | 48    | 43        |
| КГЗК-1,5-2,0-К165-0,048-(15-180)   | 1500  | 2000  | К165                        | 48    | 43        |
| КГЗК-1,5-2,5-К80-0,048-(15-180)    | 1500  | 2500  | К80                         | 48    | 47        |
| КГЗК-1,5-2,5-К110-0,048-(15-180)   | 1500  | 2500  | К110                        | 48    | 48        |
| КГЗК-1,5-2,5-К165-0,048-(15-180)   | 1500  | 2500  | К165                        | 48    | 48        |
| КГЗК-2,0-2,0-К80-0,048-(15-180)    | 2000  | 2000  | К80                         | 48    | 49        |
| КГЗК-2,0-2,0-К110-0,048-(15-180)   | 2000  | 2000  | К110                        | 48    | 49        |
| КГЗК-2,0-2,0-К165-0,048-(15-180)   | 2000  | 2000  | К165                        | 48    | 49        |
| КГЗК-2,0-2,5-К80-0,057-(15-180)    | 2000  | 2500  | К80                         | 57    | 64        |
| КГЗК-2,0-2,5-К110-0,057-(15-180)   | 2000  | 2500  | К110                        | 57    | 64        |
| КГЗК-2,0-2,5-К165-0,057-(15-180)   | 2000  | 2500  | К165                        | 57    | 64        |
| КГЗК-2,5-2,5-К80-0,057-(15-180)    | 2500  | 2500  | К80                         | 57    | 71        |
| КГЗК-2,5-2,5-К110-0,057-(15-180)   | 2500  | 2500  | К110                        | 57    | 71        |
| КГЗК-2,5-2,5-К165-0,057-(15-180)   | 2500  | 2500  | К165                        | 57    | 71        |

## КГ4К-Н-В-Кхх-0,048-(0,180)



| Тип                             | H, мм | B, мм | Посадочное место кронштейна | d, мм | Масса, кг |
|---------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-----------|
| КГ4К-0,5-0,5-К80-0,048-(0,180)  | 500   | 500   | К80                         | 48    | 18        |
| КГ4К-0,5-0,5-К110-0,048-(0,180) | 500   | 500   | К110                        | 48    | 18        |
| КГ4К-0,5-0,5-К165-0,048-(0,180) | 500   | 500   | К165                        | 48    | 18        |
| КГ4К-0,5-1,0-К80-0,048-(0,180)  | 500   | 1000  | К80                         | 48    | 24        |
| КГ4К-0,5-1,0-К110-0,048-(0,180) | 500   | 1000  | К110                        | 48    | 24        |
| КГ4К-0,5-1,0-К165-0,048-(0,180) | 500   | 1000  | К165                        | 48    | 24        |
| КГ4К-1,0-1,0-К80-0,048-(0,180)  | 1000  | 1000  | К80                         | 48    | 24        |
| КГ4К-1,0-1,0-К110-0,048-(0,180) | 1000  | 1000  | К110                        | 48    | 24        |
| КГ4К-1,0-1,0-К165-0,048-(0,180) | 1000  | 1000  | К165                        | 48    | 24        |
| КГ4К-1,0-1,5-К80-0,048-(0,180)  | 1000  | 1500  | К80                         | 48    | 28        |
| КГ4К-1,0-1,5-К110-0,048-(0,180) | 1000  | 1500  | К110                        | 48    | 28        |
| КГ4К-1,0-1,5-К165-0,048-(0,180) | 1000  | 1500  | К165                        | 48    | 28        |
| КГ4К-1,0-2,0-К80-0,048-(0,180)  | 1000  | 2000  | К80                         | 48    | 32        |
| КГ4К-1,0-2,0-К110-0,048-(0,180) | 1000  | 2000  | К110                        | 48    | 32        |
| КГ4К-1,0-2,0-К165-0,048-(0,180) | 1000  | 2000  | К165                        | 48    | 32        |
| КГ4К-1,5-1,5-К80-0,048-(0,180)  | 1500  | 1500  | К80                         | 48    | 36        |
| КГ4К-1,5-1,5-К110-0,048-(0,180) | 1500  | 1500  | К110                        | 48    | 36        |
| КГ4К-1,5-1,5-К165-0,048-(0,180) | 1500  | 1500  | К165                        | 48    | 36        |
| КГ4К-1,5-2,0-К80-0,048-(0,180)  | 1500  | 2000  | К80                         | 48    | 40        |
| КГ4К-1,5-2,0-К110-0,048-(0,180) | 1500  | 2000  | К110                        | 48    | 40        |
| КГ4К-1,5-2,0-К165-0,048-(0,180) | 1500  | 2000  | К165                        | 48    | 40        |
| КГ4К-1,5-2,5-К80-0,048-(0,180)  | 1500  | 2500  | К80                         | 48    | 44        |
| КГ4К-1,5-2,5-К110-0,048-(0,180) | 1500  | 2500  | К110                        | 48    | 44        |
| КГ4К-1,5-2,5-К165-0,048-(0,180) | 1500  | 2500  | К165                        | 48    | 45        |
| КГ4К-2,0-2,0-К80-0,048-(0,180)  | 2000  | 2000  | К80                         | 48    | 48        |
| КГ4К-2,0-2,0-К110-0,048-(0,180) | 2000  | 2000  | К110                        | 48    | 48        |
| КГ4К-2,0-2,0-К165-0,048-(0,180) | 2000  | 2000  | К165                        | 48    | 48        |
| КГ4К-2,0-2,5-К80-0,057-(0,180)  | 2000  | 2500  | К80                         | 57    | 66        |
| КГ4К-2,0-2,5-К110-0,057-(0,180) | 2000  | 2500  | К110                        | 57    | 66        |
| КГ4К-2,0-2,5-К165-0,057-(0,180) | 2000  | 2500  | К165                        | 57    | 66        |
| КГ4К-2,5-2,5-К80-0,057-(0,180)  | 2500  | 2500  | К80                         | 57    | 75        |
| КГ4К-2,5-2,5-К110-0,057-(0,180) | 2500  | 2500  | К110                        | 57    | 76        |
| КГ4К-2,5-2,5-К165-0,057-(0,180) | 2500  | 2500  | К165                        | 57    | 76        |
| КГ4К-0,2-0,2-К80-0,048-(90)     | 200   | 200   | К80                         | 48    | 14        |
| КГ4К-0,2-0,2-К110-0,048-(90)    | 200   | 200   | К110                        | 48    | 14        |
| КГ4К-0,2-0,2-К165-0,048-(90)    | 200   | 200   | К165                        | 48    | 14        |
| КГ4К-0,2-0,5-К80-0,048-(90)     | 200   | 500   | К80                         | 48    | 17        |
| КГ4К-0,2-0,5-К110-0,048-(90)    | 200   | 500   | К110                        | 48    | 17        |
| КГ4К-0,2-0,5-К165-0,048-(90)    | 200   | 500   | К165                        | 48    | 18        |
| КГ4К-0,5-0,5-К80-0,048-(90)     | 500   | 500   | К80                         | 48    | 22        |
| КГ4К-0,5-0,5-К110-0,048-(90)    | 500   | 500   | К110                        | 48    | 22        |
| КГ4К-0,5-0,5-К165-0,048-(90)    | 500   | 500   | К165                        | 48    | 23        |
| КГ4К-0,5-1,0-К80-0,048-(90)     | 500   | 1000  | К80                         | 48    | 28        |
| КГ4К-0,5-1,0-К110-0,048-(90)    | 500   | 1000  | К110                        | 48    | 28        |
| КГ4К-0,5-1,0-К165-0,048-(90)    | 500   | 1000  | К165                        | 48    | 29        |
| КГ4К-1,0-1,0-К80-0,048-(90)     | 1000  | 1000  | К80                         | 48    | 36        |
| КГ4К-1,0-1,0-К110-0,048-(90)    | 1000  | 1000  | К110                        | 48    | 36        |
| КГ4К-1,0-1,0-К165-0,048-(90)    | 1000  | 1000  | К165                        | 48    | 37        |
| КГ4К-1,0-1,5-К80-0,048-(90)     | 1000  | 1500  | К80                         | 48    | 42        |
| КГ4К-1,0-1,5-К110-0,048-(90)    | 1000  | 1500  | К110                        | 48    | 43        |
| КГ4К-1,0-1,5-К165-0,048-(90)    | 1000  | 1500  | К165                        | 48    | 43        |
| КГ4К-1,0-2,0-К80-0,048-(90)     | 1000  | 2000  | К80                         | 48    | 49        |
| КГ4К-1,0-2,0-К110-0,048-(90)    | 1000  | 2000  | К110                        | 48    | 49        |
| КГ4К-1,0-2,0-К165-0,048-(90)    | 1000  | 2000  | К165                        | 48    | 49        |
| КГ4К-1,5-1,5-К80-0,048-(90)     | 1500  | 1500  | К80                         | 48    | 50        |
| КГ4К-1,5-1,5-К110-0,048-(90)    | 1500  | 1500  | К110                        | 48    | 51        |
| КГ4К-1,5-1,5-К165-0,048-(90)    | 1500  | 1500  | К165                        | 48    | 51        |
| КГ4К-1,5-2,0-К80-0,048-(90)     | 1500  | 2000  | К80                         | 48    | 57        |
| КГ4К-1,5-2,0-К110-0,048-(90)    | 1500  | 2000  | К110                        | 48    | 57        |
| КГ4К-1,5-2,0-К165-0,048-(90)    | 1500  | 2000  | К165                        | 48    | 57        |
| КГ4К-1,5-2,5-К80-0,048-(90)     | 1500  | 2500  | К80                         | 48    | 63        |
| КГ4К-1,5-2,5-К110-0,048-(90)    | 1500  | 2500  | К110                        | 48    | 63        |
| КГ4К-1,5-2,5-К165-0,048-(90)    | 1500  | 2500  | К165                        | 48    | 63        |
| КГ4К-2,0-2,0-К80-0,048-(90)     | 2000  | 2000  | К80                         | 48    | 65        |
| КГ4К-2,0-2,0-К110-0,048-(90)    | 2000  | 2000  | К110                        | 48    | 65        |
| КГ4К-2,0-2,0-К165-0,048-(90)    | 2000  | 2000  | К165                        | 48    | 65        |
| КГ4К-2,0-2,5-К80-0,057-(90)     | 2000  | 2500  | К80                         | 57    | 84        |
| КГ4К-2,0-2,5-К110-0,057-(90)    | 2000  | 2500  | К110                        | 57    | 85        |
| КГ4К-2,0-2,5-К165-0,057-(90)    | 2000  | 2500  | К165                        | 57    | 85        |
| КГ4К-2,5-2,5-К80-0,057-(90)     | 2500  | 2500  | К80                         | 57    | 94        |
| КГ4К-2,5-2,5-К110-0,057-(90)    | 2500  | 2500  | К110                        | 57    | 94        |
| КГ4К-2,5-2,5-К165-0,057-(90)    | 2500  | 2500  | К165                        | 57    | 94        |