

Защитный лицевой щиток сварщика ручной PH4 CRYSTALINE® CONTACT

Характеристики:

- всегда зетемнён - градационный шифр 11; для того, чтобы осветлить фильтр не отводя щиток сварщика от лица (например, для проверки качества швов или удаления окалины), необходимо нажать и удерживать кнопку, которая расположена с внутренней стороны в верхней части ручки;
- градационный шифр в освещенном состоянии - 3;
- корпус щитка увеличенного размера максимально защищает лицо, шею и верхнюю часть груди сварщика и обеспечивает хороший воздухообмен в пространстве под щитком;
- корпус из термостойкого полипропилена прочного, устойчивого к прогоранию и воздействию высоких и низких температур, УФ- и ИК-излучениям, влаги;
- АСФ размером 65 x 41 мм защищен снаружи поликарбонатным стеклом, с внутренней стороны подложкой;
- источник питания - литиевая батарея CR 2430;
- диапазон рабочих температур от -5° до +55°С.

Применение:

для комплексной защиты глаз и лица работающих от прямых излучений сварочной дуги (в том числе УФ- и ИК-излучений), брызг и искр расплавленного металла, воздействия высокоскоростных твердых частиц на промышленных площадках, в цехах по изготовлению деталей, узлов, механизмов (автомобилестроение, судостроение, машиностроение), а также при монтажных, ремонтных и других работах, связанных с применением электросварки в условиях пониженных и повышенных температур.

Рекомендуется для автоматической сварки, комиссий и посетителей, которым необходимо контролировать процесс сварки.

Щитком сварщика с ручной поддержкой закрывают глаза и лицо во время сварки, по окончании сварки его откладывают в сторону.

Очень важно им вовремя закрывать лицо, чтобы избежать повреждения глаз.

Применение:



СТРОЖКА



Простой и практичный щиток
с полуавтоматическим сварочным
фильтром

НЕТ АНАЛОГОВ!

50465

