

1381-1 Алмазный бур "BRIdiamondDrill" *

Арт.№	Ø мм
1381-1/6 *	6
1381-1/8 *	8
1381-1/10 *	10
1381-1/12	12
1381-1/14	14
1381-1/18	18
1381-1/20	20
1381-1/25	25
1381-1/32	32
1381-1/35	35
1381-1/40	40
1381-1/45	45
1381-1/50	50
1381-1/55	55
1381-1/60	60
1381-1/68	68
1381-1/75	75
1381-1/82	82
1381-1/110	110

- **Сверление без вспомогательного засверливания**
- соединение M14 для использования с угловой шлифовальной машинкой ("болгаркой")
- высокое качество алмазного зерна для быстрой работы
- исключительно чистые результаты
- отлично подходит для сверления чистых отверстий в гранитных, каменных и бетонных плитах, в керамогранитной плитке, в керамической плитке и кафеле
- особо долгий ресурс на высоких оборотах (рекомендуется: 6.000 - 12.000 оборотов)
- не нуждается в дополнительном охлаждении во время сверления



Заполненный воском сердечник помогает для охлаждения и смазки. Дополнительная смазка не нужна



соединение M14 для использования с угловой шлифовальной машинкой ("болгаркой")



конструкция с алмазным покрытием снижает нагрев, что увеличивает срок службы в 5 раз

**1381 | 1381-7 Набор алмазных буров "BRIdiamondDrill"**

- **Сверление без вспомогательного засверливания, 7 предметов**
- **Арт.№ 1381: Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 мм**
- **Арт.№ 1381-7: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 мм**
- соединение M14 для использования с угловой шлифовальной машинкой ("болгаркой")
- высококачественная алмазная крошка для быстрой и чистой обработки
- отлично подходит для сверления чистых отверстий в гранитных, каменных и бетонных плитах, в керамогранитной плитке, в керамической плитке и кафеле
- особо долгий ресурс на высоких оборотах (рекомендуется: 6.000 - 12.000 оборотов)
- не нуждается в дополнительном охлаждении во время сверления

