

Пылеулавливающая чашка

- Пылеулавливающая чашка для сбора пыли при сверлении потолков безударными и ударными дрелями со сверлом Ø 5-10 мм без использования пылеотсоса



Свойства изделия	Информация по заказу				
	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...

Пылеулавливающая чашка

	1 615 439 003	PC1c	1	1	006187
--	----------------------	------	---	---	--------

Пылеулавливающая чашка
Запасная пробка Ø 5-7 мм

	1 610 312 001	P0b	1	1	026918
--	----------------------	-----	---	---	--------

Пылеулавливающая чашка
Запасная пробка Ø 8-10 мм

	1 610 312 002	P0b	1	1	026925
--	----------------------	-----	---	---	--------

Головки для подачи воды для свёрл с пылеотсосом



Головка для подачи воды для свёрл с пылеотсосом с соединительным шлангом
Для GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional

	2 607 000 176	P0b	1	1	069694
--	----------------------	-----	---	---	--------

Головка для подачи воды для свёрл с пылеотсосом
для шлангов диаметром 12 мм

	2 605 702 027	P0b	1	1	077842
--	----------------------	-----	---	---	--------

Переходник

- Для соединения электроинструментов и шланга



Переходной штуцер

Для GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBS 75 AE; GBS 100 A; GBS 100 AE; GDA 280 E; GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 125-1 AE; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 ACE; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PDA 240 E; PKS 14,4 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 55 A; PKS 66; PKS 66 A; PKS 66 AF; PKS 66 CE; PRIO; PSF 22 A; PSM 10,8 LI; PSM 18 LI; PSM 80 A; PSM 160 A; PSS 150 A; PSS 180 A; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 240 A; PSS 240 AE; PSS 250 AE; PSS 300 AE; PST 52 A; PST 52 AE; PST 53 A; PST 53 AE; PST 650 E; PST 6500 E; PVS 300 AE

	1 600 499 005	C1a	1	1	001847
--	----------------------	-----	---	---	--------

Патрубки для шланга
Для GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional

	2 607 000 178	P0b	1	1	069700
--	----------------------	-----	---	---	--------

